

SKARDŲ TRANSPORTO IR LAIKYMO INSTRUKCIJA


Rekomendacijos dėl cinkuoto, Zinkomag, aluzinko ir padengtų organiniu sluoksniu produktų transportavimo ir laikymo.

TRANSPORTAS IR LAIKYMAS

1. Skaros lakštus pernešti labai atsargiai. Lakštai turi būti laikomi reljefo vietoje. Lakštų stumdymas vienas ant kito arba ant paviršiaus gali sugadinti lako dangą.



Pieš. 1



Pieš. 2

2. Jei būtina laikyti Produktą ilgesnį laiką (daugiausiai 3 mėnesius) būtina nedelsiant pašalinti apsauginę plėvelę. Produkto laikymas su užlipdyta apsaugine plėvele arba jos saulės spinduliavimu gali pažeisti lako sluoksnį. Be to ilgas Produkto laikymas su apsaugine plėvele gali sukelti sunkumus pašalinant plėvelę ar klijų likučius.

3. Produktas turėtų būti laikomas sausoje vietoje esant pastoviai temperatūrai, apsaugant jį nuo per didelės drėgmės ir oro temperatūros pokyčių. To nepadarius, gali atsirasti baltos dėmės (cinko lakštai, Zinkomag) arba juodos dėmės (alucinko lakštai) ir pažeista lako danga (padengti lakštai). Todėl Produktas turėtų būti laikoma sausose ir vėdinamose patalpose be agresyvių reaguojančių medžiagų, nepateikiant lakštų tiesiai saulės spinduliams ir vandeniui (lakšto nuplikinimo galimybė).

4. Laikoma skarda turi būti atskirta nuo pagrindo, išlaikant maždaug 30 cm diliatacinį tarpą.

5. Lakštus atskirkite plonais diliataciniais tarpikliais arba nustatykite vertikaliai, pvz., priešais sieną.

6. Jei būtina laikyti Produktą po atviru dangumi (montavimo darbų metu) skardos lakštus reikia dėti kampu (pagal reljefo kryptį), taip kad drėgmė nuo skardos laisvai nutekėtų. Užtikrinkite lakštų vėdinimą.

7. Pasirūpinkite, kad laikymo metu visas lakštų paviršius būtų sausas.

8. Defektų atsiradimas dėl nuplikimo ir mechaninių pažeidimų sukelia galimų skundų atmetimą.

SKARDOS PJOVIMAS

Skardos pjovimui draudžiama naudoti įrankius, kurie sukelia šiluminį poveikį (staigus temperatūros padidėjimas), pavyzdžiui, kampinis šlifuoכל. Dėl to sugenda organinė ir metalinė danga, dėl ko atsiranda korozijos procesas. Karštos drožlės, išmetamos iš disko, patenka ant lakšto ir dažų ir sukelia korozijos centrus, todėl nerekomenduojama naudoti metalo trinties įtaisų ar dirbti šalia Produkto laikymo vietos. Tam tikslui tinkamos priemonės tai vibracinės žirkklės arba metalo pjaustyklė. Įsitikinkite, kad montavimui naudojama įranga yra geros būklės ir nesukelia žalos medžiagai. Rekomenduojami Blachotrapez Produktų lakštų ilgai turėtų būti naudojami pagal atitinkamą produkto duomenų lapą esantį svetainėje www.blachotrapez.eu. Lakštai, ilgesni už rekomenduojamus Produkto Lape, padidina mechaninių pažeidimų riziką transportavimo, apdirbimo ir montavimo metu. Per ilgį lakštai gali būti deformuoti. Tai yra susiję su gamybos technologija ir medžiagos išsiplėtimu priklausomai nuo temperatūros amplitudės.



Pieš. 3



Pieš. 4



Pieš. 5

SKARDŲ PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

PRIEŽIŪRA

1. Lakuota danga priklausomai nuo medžiagos rūšies nepasikeičia esant tam tikros aplinkos klasės klimatinėms sąlygoms pagal taikomą EN ISO 12944-2 standartą. Kad danga būtų išlaikoma geros būklės reikia reguliariai valyti ir prižiūrėti ir vengti dengto paviršiaus kontakto su medžiagomis, sukeliančiomis koroziją ar dideliu užterštumu.

2. Atspalvių senėjimas leistinas dėl išorinių sąlygų poveikio.

3. Nepageidaujami skardos išvaizdos ar kokybės pokyčiai gali atsirasti dėl produkto poveikio ypatingai agresyvių ar sunkių klimato sąlygų, pvz., didelis UV spindulių kiekis, tiesioginis kenksmingų dūmų ar nuosėdų, kuriu lietaus nuplauna nuo stogo paviršiaus, išmetimas.

4. Sumontavus skardas, ypatingą dėmesį reikia atkreipti į dengiamą sluoksnio pažeidimus ir pašalinti visas drožles, kniedes, varžtus ir įvairias statybines atliekas. Sumontavus Produktą, visi pjauti kraštai (įskaitant gamyklinius) turi būti tinkamai apsaugoti.

5. Visi aptikti korozijos taškai turėtų būti nedelsiant apsaugoti apsauginiu dažų sluoksniu.

6. Rekomenduojama, kad po 1 stogo naudojimo metų būtų atliktas patikrinimas, siekiant nustatyti skardos nusidėvėjimo laipsnį, dėl galimos žalos pašalinimo, nešvarumų ir nuosėdų šalinimo. Taip pat rekomenduojama valyti natūraliai besikaupiančius nešvarumus (dėl vandens nuotėkio). Stogo valymo ir priežiūros dažnumas turi priklausyti nuo jo užteršimo greičio, nuosėdų rūšies ir aplinkos, kurioje naudojamas stogas. Skardos valymui ir priežiūrai turėtų būti naudojami tik šioms darbams skirti plovikliai ir konservantai. Pirkėjas privalo dokumentuoti techninės priežiūros darbų atlikimo faktą ir pateikti įrodymus apie jų vykdymą kiekvieną karą Blachotrapez paprašius. Rekomenduojama, kad su stogo priežiūra susijusius darbus atliktų subjektai, profesionaliai atliekantys tokio tipo užduotis.

7. Iš Produkto paviršiaus reikia šalinti lapus, žolę, dirvą ir kitus daiktus.

8. Reikia valyti nešvarumų kaupimosi vietas, kur dengiamasis sluoksnis nėra reguliariai nuplaunamas krituliais.

9. Reikia sistemingai tikrinti ir remontuoti pažeidimų vietas, kurios gali sukelti greitesnį dangos sunaikinimą ar paviršiaus koroziją.

10. Produkto montavimas turėtų būti atliekamas taip, kad būtų apribotas vaikščiojimas ant pritvirtintų lakštų dėl to, kad gali būti pažeista lako danga.

11. Vaikščiojant ant stogo statyti kojas bangos apačioje, kad nesukelti deformacijų. Atkreipti ypatingą dėmesį į tai, ar po pjaustymo ir lakšto apdirbimo po padais neliko drožlių ar kitų nešvarumų. Susidariusios drožlės pjaunant lakštą, prilipę prie bato paviršių, subraižo dažų sluoksnį, vaikstant ant metalo lakšto. Rekomenduojama naudoti batus su minkštu padu.




Pieš. 6

Pirmiau nurodytų rekomendacijų nesilaikymas, gali sukelti galimų pretenzijų atmetimą.
Esant abejonėms susisiekite su mumis telefonu: +48 509 004 357 arba el. paštu: s.kolton@blachotrapez.eu


SKARDŲ TRANSPORTO IR LAIKYMO INSTRUKCIJA

1.




Visiškai pašalinti apsauginę plėvelę.

2.




Laikyti medžiagą sausoje ir vėdinamose patalpose.
Saugoti nuo staigių temperatūros ir drėgmės pokyčių.

3.




Negalima laikyti šalia agresyviai reaguojančių medžiagų.

4.




Atskirti medžiagą nuo pagrindo. Kiekvieną lakštą atskirti tarpikliu arba pastatyti, pvz. prie sienos.

5.




Nepriimtina naudoti įrankius, kurie sukelia šiluminį poveikį.

6.




7.




Lakštus laikyti griovelių vietoje, kur jie turi didžiausią standumą.

8.




Pernešant saugoti, kad lakštai nebūtų stumdomi vienas ant kito.

9.



Pernešimo metu vengti lakštų išsilenkimo.

10.



Ypatingą dėmesį atkreipkite į ilgus lakštus.

SKARDŲ TRANSPORTO IR LAIKYMO INSTRUKCIJA